

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
Klagenfurt am Wörthersee

Gemeinde Micheldorf

Hauptstraße 28
9322 Micheldorf - Ktn

Datum	19.12.2024
Zahl	

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

Auskünfte	Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon	0664-80536 15258
Fax	050-536-15250
E-Mail	abt5.lua@ktn.gv.at

Seite	1 von 3
-------	---------

U-Zahl: W-202429869

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer inspizierte Anlage und der dazu untersuchten Proben. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

INSPEKTIONSBERICHT	
WVA / Bezirk:	9322MICG WVA Gemeindewasserversorgung Micheldorf / St.Veit/Glan
Auftrag	Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschränkungen am Auftrag	Keine
Anlage / Skizze / Schema	<p style="text-align: center;">Schemazskizze GWVA Micheldorf 2022</p>
Versorgte Personen / Wassermenge m³/d	700 / 101,00
Aufbereitung / Desinfektion	- / --- / /

Ortsbefund	
nach: ÜS07_027, OENORM M5874 am: 19.11.2024 durch Bernhard Verschnig (ILV Kärnten)	<p>TW Ortsbefund Umfang - gesamte Anlage</p> <p>TW Ortsbefund - Mängel:</p> <p>TW Ortsbefund kleiner Mangel Beschreibung - Sammelschacht Schindlquellen 1+2: Kondenswasser an der Behälterdecke</p> <p>TW Ortsbefund Mangel Beschreibung - Hochbehälter alt Teichgrabenstraße: Länglicher Riss im Mauerwerk oberhalb der Behälterkammer.</p> <p>Schindlquellen 1+2: Fassungszone: Ein Bach geht mitten durch die Fassungszone.</p> <p>Auerquelle: Fassungszone: Bäume im Fassungsbereich.</p>
Fotos von Mängeln	

ZUGEHÖRIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE			
Zahl	Probe	Datum	Ergebnis
W-202429869	9322MICG WVA Gemeindewasserversorgung Micheldorf	19.11.2024	Ortsaugenschein
W-202429870	9322MICG Zapfhahn - WC Kindergarten	19.11.2024	-
W-202429871	9322MICG Einlauf - Hochbehälter alt, Teichgrabenstraße	19.11.2024	-
W-202429872	9322MICG Tauchprobe - Hochbehälter neu, Agathenhof	19.11.2024	-
W-202429873	9322MICG Zapfhahn - Keller , Wohnhaus, Hirt 20	19.11.2024	-
W-202430973	9322MICG Zapfhahn - WC Volksschule	19.11.2024	-
W-202430974	9322MICG Zapfhahn - Garage, Leitner Michael, Obere Ringstraße 3	19.11.2024	-

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Geprüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

- der Lokalaugenschein ergab Mängel.
- Die festgestellten Mängel haben offensichtlich noch keinen direkten Einfluss auf die Wasserqualität. Die angeführten Mängel sind jedoch zur Aufrechterhaltung/ Erlangung einer einwandfreien Wasserqualität zu beheben.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl II 304/2001 idgF.

Das Wasser der **WVA 9322MICG WVA Gemeindewasserversorgung Micheldorf** ist unter Einhaltung der Verpflichtungen nach der TWV (Mangelbehebung!) als Trinkwasser geeignet.

Mag. Edith Rassi
(GutachterIn)